



1 - TIPS (TOMADA DE PRESSÃO)

2 - BASE

3 - CURSOR DE REFERÊNCIA

4 - HASTE

5 - POSICIONADOR DOS TIPS

6 - TRAVA DO POSICIONADOR

7 - ABRAÇADORES

8 - MANGUEIRAS DE BORRACHA \varnothing 1/4"

9 - ESTRANGULADORES

10 - PRESILHA DO TUBO "U"

11 - TUBO "U"

12 - LIQUIDO MANOMÉTRICO

13 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA HASTE

14 - ORIGEM DE REFERÊNCIA

15 - TOMADA DE PRESSÃO

16 - TUBOS DE TRANSMISSÃO

17 - TAP